



**ACOMPANHAMENTO DAS CONDIÇÕES DE DISPOSIÇÃO DOS RESÍDUOS
SÓLIDOS URBANOS DO MUNICÍPIO**

PARA ATERRO EM VALAS

MUNICÍPIO: <i>Bernardino de Campos</i>	DATA: <i>01/03/18</i>
LOCAL: <i>Sítio Lageadinho - Bairro Figueira</i>	RESPONSÁVEL: <i>Maria Luiza de Oliveira Matielo</i>
BACIA HIDROGRÁFICA: <i>UGRH - 14</i>	ÁREA OCUPADA: <i>56.000 m²</i>
LICENÇA DE INSTALAÇÃO: <i>46000065</i>	QTDE RECEBIDA EM TON/DIA (média diária): <i>7</i>
LICENÇA DE OPERAÇÃO: <i>46000090</i>	

SUB-ÍTEM	AVALIAÇÃO	X
1. ISOLAMENTO FÍSICO	SIM/ SUFICIENTE	<input checked="" type="checkbox"/>
	NÃO / INSUFICIENTE	
2. ISOLAMENTO VISUAL	ADEQUADO	<input checked="" type="checkbox"/>
	INADEQUADO	
3. ACESSO Á FRENTE DE DESCARGAS	ADEQUADO	<input checked="" type="checkbox"/>
	INADEQUADO	
4. RECOBRIMENTO DOS RESÍDUOS	ADEQUADO	<input checked="" type="checkbox"/>
	INADEQUADO	
5. DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS	SUFICIENTE / DESNECESSÁRIO	<input checked="" type="checkbox"/>
	INSUFICIENTE / INEXISTENTE	
6. PRESENÇA DE CATADORES	NÃO	<input checked="" type="checkbox"/>
	SIM	
7. QUEIMA DE RESÍDUOS	NÃO	<input checked="" type="checkbox"/>
	SIM	
8. OCORRÊNCIA DE MOSCAS E ODORES	NÃO	
	SIM	<input checked="" type="checkbox"/>
9. PRESENÇA DE AVES E ANIMAIS	NÃO	
	SIM	<input checked="" type="checkbox"/>
10. RECEB. DE RESÍDUOS NÃO AUTORIZADOS: INDUSTRIAIS/CONSTRUÇÃO CIVIL/SERVIÇOS SAUDE	NÃO	
	SIM	<input checked="" type="checkbox"/>
11. ATENDIMENTO AS ESTIPULAÇÕES DE PROJETO (LOCALIZAÇÃO E DIMENSÕES DA VALA, ETC)	SIM	<input checked="" type="checkbox"/>
	PARCIAL	
	NÃO	
12. ASPECTO GERAL	BOM	<input checked="" type="checkbox"/>
	RUIM	

Assin. do responsável:

Carimbo.

Maria Luiza de Oliveira Matielo
MARIA LUIZA DE OLIVEIRA MATELO
Secret. Munic. de Obras e Serviços
Arquiteta e Urbanista
CAU A79523-2